

Сведения о выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий под № 10220061000200863233 от 25 марта 2022 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_ptz@10.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 75/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ", ИНН 1001108288, юридический адрес: 185014, КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА,
ПЕТРОЗАВОДСК ГОРОД, БЕРЕЗОВАЯ (ДРЕВЛЯНКА Р-Н) АЛЛЕЯ, 23.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Бахилина Дениса Рудольфовича от 25 марта 2022 г. № 75, учетный номер выездной
проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
10220061000200863233.

в период с 22 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г.

1) начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Савин Алексей Юрьевич.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Исполняющий обязанности директора МОУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» Малькова Анна Александровна; заместитель директора МОУ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» по безопасности Васильев Михаил Игоревич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности - на объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) - руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учётом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе	01.05.2023	

		технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.		
2.	Допущена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями иного назначения (в т.ч. напряжением более 110 В) в одном коробе (в т.ч. в коридоре в районе расположения приборов приемно-контрольных, в коридорах в целом по зданию).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6. Свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки Низковольтные. Требования пожарной безопасности», п. 6.6. Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается. В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ, и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).	01.05.2023	
3.	Часть помещений (в т.ч. коридор у тренерской спортивной зала № 206) не оборудованы системой противопожарной защиты.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6, ч. 6 ст. 83. Свод правил СП 486.1311500.2020 «Система	01.05.2023	

		противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 4.4. «В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шиюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). Примечание - в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС».		
4.	В актовом зале и в спортивном зале старшей школы в отсеках потолка шириной более 0,75 м, ограниченных конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м, отсутствуют пожарные	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6, ч. 6 ст. 83. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и	01.05.2023	

	извещатели.	правила проектирования», п. 12.20 «Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м».		
5.	В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч.: кабинет директора, медицинский кабинет, методический кабинет 3 этаж (составляет 45-55 дБА при требуемом не менее 65 дБА*); учебные кабинеты №№104, 125, 216, 228, 231, 225, 321, 323, 314, 309 (составляет 48-53 дБА при требуемом не менее 55 дБА).	ФЗ-123 ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6; ч. 4, ст. 84; «В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации»; Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.2. «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола»; п. 4.8 «Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или	01.05.2023	

		временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил».		
6.	В спортзале № 206 установлен один пожарный извещатель.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 6.6.1 «Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): - двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП; - одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.». НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.16. «В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей».	01.05.2023	
7.	В спортивном зале № 206 при наличии опасности механического повреждения на пожарных извещателях отсутствуют (не предусмотрены) защитные конструкции;	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6; ст. 83. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация	01.05.2023	

		систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 6.6.34 «В местах, где имеется опасность механического повреждения ИП, должна быть предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная ТД изготовителя извещателя».		
8.	В спортзале № 206 расстояние от оптической оси линейного пожарного извещателя до окружающих предметов (защитных конструкций светильников) менее 0,5 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6. Свод правил СП 484.1311500.2020 «Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 6.6.1 «Линейные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до 21 м. Расстояние между оптической осью извещателя и стеной должно составлять не более 4,5 м, между оптическими осями - не более 9,0 м. При расположении оптических осей под углами максимальное расстояние между ними, а также между ними и стенами определяется по проекции на горизонтальную плоскость. Расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть от 25 до 600 мм. Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной - не более 12,5% высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до	01.05.2023	

		пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м. Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового ИП следует размещать таким образом, чтобы в зону обнаружения при его эксплуатации не попадали различные объекты. Минимальное и максимальное расстояния между излучателем и приемником либо излучателем и отражателем, а также минимальное расстояние между оптическими осями ИП и между оптическими осями и стенами (окружающими предметами) определяется ТД на извещатели конкретных типов». НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.33* «Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м».	
9.	Не обеспечена работоспособность кабельных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций СОУЭ (линии выполнены неогнестойким кабелем, часть кабелей проложены открытым способом без использования коробов, каналов из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться указанное требование).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 4, ст. 4; ч. 1, ст. 6; ч. 2 ст. 82. Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.4 «Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в	01.05.2023

		безопасную зону». Свод правил 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» п. 6.4 «Работоспособность электропроводок систем противопожарной защиты в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565». НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (утв. приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323), п. 3.9 «СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов».		
10.	Отсутствует расчёт ёмкости АКБ для функционирования систем противопожарной защиты при прекращении электроснабжения от основного источника питания.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 7, ч. 11 ст. 84, ч. 2 ст. 91, ч. 4 ст. 103. Свод правил 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», приложение А: «Расчёт ёмкости АКБ для функционирования СПЗ при прекращении электроснабжения от основного источника питания».	01.05.2023	
11.	В переходе из пристройки в основное здание школы перепад высот выполнен лестничным маршем	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.05.2023	

	высотой более 45 см - ограждения с поручнями отсутствуют.	безопасности" ст. 53. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.5. «В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м».		
12.	Высота эвакуационного выхода № 2 в свету менее 1,9 м (1,8 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о	01.05.2023	

	требованиях пожарной безопасности" ст. 53. Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.18. «Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное».	
--	---	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник отделения отдела надзорной деятельности
и профилактической работы ОНДиПР по
г. Петрозаводску УНДиПР ГУ МЧС России по
Республике Карелия, Савин А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

